CLAS A ÉTABLI UNE CLASSIFICATION DES CARAPACES DE DIGUE

Classe C

Carapace dont la pérennité n´est pas garantissable en raison d´une part d´inconnue sur la qualité de la construction.

Approbation donnée sur la base des surveys remis par l´entreprise et d´un suivi sans inspecteurs plongeurs accrédités par CLAS.

Sur cette image les documents as-built établis par l´entreprise faisait état d´une pose parfaite. En réalité la carapace était posée en seconde couche directement sur une première carapace endommagée par une tempête dont les blocs ACCROPODE™II sont mêlés aux enrochements de la sous-couche.

Bloc totalement hors profil non détecté par les outils de pose et d´inspection sur DAS ISLAND. Cette pose était approuvée sur la base d'un survey ECHOSCOPE qui n'a pas permis d'identifier les hors profils. Nous avons supervisé en qualité de third part la réparation de 5000 mètres de carapace X-bloc®.



Ouvrage dont on sait qu´ils sont mal construits et subiront des avaries.

Carapace posée sur des matériaux très fins. Non-respect du design et non-respect des TID.

Les carapaces ACCROPODE™, ACCROPODE™II, ECOPODE™, CORELOC™ et X-bloc® de classe B peuvent devenir des carapaces de classe C par manque de surveillance et d´entretien.

C´est le cas de cette carapace ACCROPODE™ :

Mais c´est plutôt le manque de soin durant la construction, le non-respect du design et des TID qui conduisent au classement d´une carapace en **CLASSE C**.

Ouvrage construit en totale ignorance des règles de construction les plus élémentaires. Cette carapace est totalement instable

Les carapaces ACCROPODE™, ACCROPODE™II, ECOPODE™, CORELOC™ et X-bloc® de **CLASSE C** doivent être reconstruites.

« Avertissement :

Cette classification et la marque CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™ sont protégées par les législations nationales et les conventions internationales régissant la propriété intellectuelle. En conséquence, tout usage de cette classification et de la marque CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™ est strictement prohibé, sauf autorisation écrite de la société CLAS (CLAS, Prat de Baix d'Envalira, AD100, Canillo, ANDORRE). Nous vous invitons à nous signaler tout usage qui vous semblerait suspect afin d'en vérifier l'authenticité. La société CLAS dégage toute responsabilité quant à l'utilisation non autorisée de sa classification et de sa marque ; un tel usage non autorisé peut se révéler en effet particulièrement périlleux (erreur sur la conformité de l'ouvrage, notamment), outre le risque d'action en contrefaçon et concurrence déloyale auxquels les utilisateurs non autorisés s'exposent. © CLAS – 01 Mars 2017 »