

CLAS ESTABLECIÓ UNA CLASIFICACIÓN DE CARAPAZONES DE DIQUES

Clase C

Caparazón cuya durabilidad no está garantizada debido a una parte desconocida en la calidad de la construcción.

Aprobación dada sobre la base de las encuestas presentadas por la empresa y un seguimiento sin inspectores buceadores acreditados por CLAS.

En esta imagen, los documentos tal como fueron preparados por la compañía informaron una postura perfecta. De hecho, el caparazón se colocó en la segunda capa directamente sobre un primer caparazón dañado por una tormenta cuyos bloques ACCROPODE™II se mezclan con el riprap de la capa baja.



Bloque totalmente fuera de perfil no detectado por las herramientas de instalación e inspección en DAS ISLAND. Esta postura se aprobó sobre la base de una encuesta ECHOSCOPE que no identificó fuera de los perfiles. Como tercero supervisamos la reparación de 5000 metros de caparazón con X-bloc®.



Trabajo que se sabe que está mal construido y sufrirá daños.

Caparazón colocó en materiales muy finos. No respeto del diseño y el incumplimiento de TID.



Los proyectiles ACCROPODE™, ACCROPODE™II, ECOPODE™, CORELOC™ y X-bloc® Clase B pueden convertirse en proyectiles Clase C por falta de monitoreo y mantenimiento. Este es el caso de este caparazón de ACCROPODE™:



Pero es más bien la falta de cuidado durante la construcción, el incumplimiento del diseño y el TID lo que llevó a la clasificación de un caparazón en la CLASE C.

Proyecto construido en total ignorancia de las reglas de construcción las más básicas. Este caparazón es totalmente inestable



Las cubiertas ACCROPODE™, ACCROPODE™II, ECOPODE™, CORELOC™ y X-bloc® CLASS C deben reconstruirse.

"Advertencia:

Esta clasificación y la marca comercial CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™ están protegidas por las leyes nacionales y las convenciones internacionales que rigen la propiedad intelectual. En consecuencia, cualquier uso de esta clasificación y la marca CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™ está estrictamente prohibido, excepto con el permiso por escrito de CLAS (CLAS, Prat de Baix d'Envalira, AD100, Canillo, ANDORRA). Le invitamos a que informe cualquier uso que parezca sospechoso para verificar la autenticidad. CLAS se exime de toda responsabilidad por el uso no autorizado de su clasificación y marca; dicho uso no autorizado puede ser particularmente peligroso (error en el cumplimiento del trabajo, en particular), además del riesgo de falsificación y competencia desleal a los que pueden estar expuestos los usuarios no autorizados. © CLAS - 01 de marzo de 2017 »